

# **Produktrückruf**

## **IC-A220 (#71) TSO**

Vielen Dank für Ihr anhaltendes Vertrauen in Icom Produkte.


Wir haben ein potenzielles Problem bei bestimmten **IC-A220 (#71)**

**TSO-Geräten** festgestellt. Als Vorsichtsmaßnahme haben wir beschlossen, alle betroffenen Geräte zurückzurufen. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.

### **Betroffenes Produkt**

- **Produktname:** IC-A220 (#71) TSO
- **Betroffen:** Alle bisher verkauften IC-A220 (#71) TSO-Geräte
- **Betroffene Seriennummern:** TA711001~TA711371  
TA711381~TA711390

Der Seriennummernaufkleber befindet sich links von drei Aufklebern oben auf dem Gehäuse.



## **Beschreibung des Problems**

Das folgende Problem wurde unter bestimmten Betriebsbedingungen bestätigt:

- Wenn das IC-A220 (#71) TSO mit einer **24-V-Stromversorgung** betrieben wird, lässt sich das Gerät möglicherweise nicht einschalten. Sobald es jedoch eingeschaltet ist, schaltet sich das Gerät nicht unbeabsichtigt aus.
- Bei Betrieb mit einer **12-V-Stromversorgung** tritt dieses Problem nicht auf.

## **Gegenmaßnahme**

Um dieses Problem zu beheben, werden wir eine **Leistungsverbesserung durchführen, um die Betriebsspannungsreserve zu erweitern.**

## **Maßnahmen für Kunden**

Kunden, die das betroffene IC-A220 (#71) TSO verwenden, werden gebeten, sich für weitere Anweisungen zu diesem Rückruf **an den Händler zu wenden, bei dem sie das Produkt gekauft haben.**

## **Entschuldigung**

Wir bedauern zutiefst alle Unannehmlichkeiten und Bedenken, die diese Angelegenheit unseren Kunden und Geschäftspartnern bereitet haben mag. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit.