

Produktrückruf

IC-A220 (#71) TSO

Vielen Dank für Ihr anhaltendes Vertrauen in Icom Produkte.


Wir haben ein potenzielles Problem bei bestimmten **IC-A220 (#71)**

TSO-Geräten festgestellt. Als Vorsichtsmaßnahme haben wir beschlossen, alle betroffenen Geräte zurückzurufen. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.

Betroffenes Produkt

- **Produktname:** IC-A220 (#71) TSO
- **Betroffen:** Alle bisher verkauften IC-A220 (#71) TSO-Geräte
- **Betroffene Seriennummern:** TA711001~TA711371
TA711381~TA711390

Der Seriennummernaufkleber befindet sich links von drei Aufklebern oben auf dem Gehäuse.



Beschreibung des Problems

Das folgende Problem wurde unter bestimmten Betriebsbedingungen bestätigt:

- Wenn das IC-A220 (#71) TSO mit einer **24-V-Stromversorgung** betrieben wird, lässt sich das Gerät möglicherweise nicht einschalten. Falls es sich dennoch einschalten lässt, bleibt es unter Umständen dauerhaft eingeschaltet.
- Bei Betrieb mit einer **12-V-Stromversorgung** tritt dieses Problem nicht auf.

Gegenmaßnahme

Um dieses Problem zu beheben, werden wir eine **Leistungsverbesserung durchführen, um die Betriebsspannungsreserve zu erweitern.**

Maßnahmen für Kunden

Kunden, die das betroffene IC-A220 (#71) TSO verwenden, werden gebeten, sich für weitere Anweisungen zu diesem Rückruf **an den Händler zu wenden, bei dem sie das Produkt gekauft haben.**

Entschuldigung

Wir bedauern zutiefst alle Unannehmlichkeiten und Bedenken, die diese Angelegenheit unseren Kunden und Geschäftspartnern bereitet haben mag. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit.